

АКТ №

проверки состояния антитеррористической защищенности объекта
МБДОУ «Детский сад № 2 «Маленькая страна» с.п. Гвардейское

«13» 05 2019г.

с.п. Гвардейское

Руководитель:

Тарамов А.С. - зам. начальника отдела по взаимодействию с силовыми структурами и правовому обеспечению, а также по вопросам ГО, ЧС и ПБ администрации района

Члены рабочей группы:

Колпаков Д. С. врид. ст. с/у по ОВД отдела в Надтеречном районе ОУФСБ РФ по ЧР (по согласованию)

Сейтханов С. С. начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (ОУУП и ПДН), майор полиции (по согласованию)

Матагов А. А. Старший инспектор ОНД и ПР по Надтеречному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, майор внутренней службы (по согласованию)

В ходе контрольной проверки установлено:

Наименование учреждения, организации (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)

МБДОУ «Детский сад № 2, Маленькая страна» с.п. Гвардейское

Адрес ЧР, Надтеречный район, с. Гвардейское ул. Базарная ба ;

Ф.И.О руководителя Матагова Иман Мухамедовна ;

- приказ руководителя учреждения о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения имеется ;

- функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения (подписываются руководителем учреждения) имеется ;

- план проведения специальной профессиональной подготовки должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения (подписываются руководителем учреждения) имеется ;

- инструкции регламентирующие порядок действий сотрудников при возникновении чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций, закрепленные в должностных регламентах работников учреждения имеется ;

- план мероприятий по обеспечению безопасности учреждения (годовой) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения) имеется ;

- схема оповещения сотрудников учреждения, участвующих в мероприятиях по ликвидации последствий нештатных ситуаций (при обнаружении взрывного устройства, при получении звонка о закладке взрывного устройства, при проведении проверочных мероприятий силовыми структурами на территории учреждения и др. ситуациях) имеется ;

- порядок (сроки, полнота информации) оповещения оперативных служб при возникновении чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций имеется ;

- схема эвакуации имеется ;

- наличие и ведение журналов доведения инструкций по действию сотрудников при возникновении

- нштатных ситуаций имеется;
- паспорт АТЗ объекта имеется;
- накопительные материалы по профилактике экстремизма и терроризма имеются частично;
- нормативная база и методическая литература по противодействию терроризму и экстремизму имеется;
- наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется;
- наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется;
- наличие световых указателей «Выход» имеется;
- пожарный щит, пожарные краны, рукава, гидранты, насосы, средства пожаротушения имеются;
- наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный щит» имеется;
- внутренний противопожарный водопровод не имеется;
- наличие вторых въездных ворот на территорию учреждения имеются;
- обеспечение охраны (договор на охрану) проезд - 2 сторожа;
- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер 13 уличных камер;
- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер 13 внутр. камер;
- ограждение территории и состояние имеется;
- освещение территории имеется;
- освещение по периметру имеется;
- наличие средств стационарной связи не имеется;

Выявленные комиссией в ходе контрольной проверки недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности и противодиверсионной устойчивости объекта:


- Отсут-ет стационарная связь
- Отсут-ет противотаранное устр-во
- Отсут-ет внутр-я противопожарный водопровод

Выводы и рекомендации (предложения) членов рабочей группы:

- Уст-ть противотаранное устр-во
- Уст-ть внутр-я противопож-я водопровод
- Уст-ть стационарную связь

Подписи членов комиссии:

Руководитель объекта
М.М. Омаров

А.С. Тарамов
С. Колпаков
С. Сейтханов
А. А. Матагов